

# UV-7100 엔터 바코드

## 1. Start



설정시작

## 2. Enter



0212@\r  
Add Return CR\*

## 3. Exit



설정 끝